



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Mar-2015 31-May-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

**TAG1:** PRV-108 HARINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: si

Problemas de control: sin problema Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: buen estado

Observaciones: ok

**TAG2:** PRV-107 HARINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG3:** PRV-106 BARCEL, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG4:** PRV-105 BARCEL, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Jun-2015

Fecha de aprobación: 10-Jun-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Mar-2015 31-May-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PRV-104 ROTOPLAS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG6:** PRV-103 ROTOPLAS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG7:** PRV-102 PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVO, SA DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG8:** PRV-101 PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVO, SA DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Jun-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Jun-2015

**Elaborado por:** Victor Hugo Rosado Monroy

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez