



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jun-2015 31-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PRV-105 BARCEL, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: si

Problemas de control: sin problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: buen estado

Observaciones: OK

TAG2: PRV-106 BARCEL, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG3: PRV-107 HARINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG4: PRV-108 HARINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Aug-2015

Fecha de aprobación: 03-Sep-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jun-2015 31-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PRV-100 PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVO, SA DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG6: PRV-101 PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVO, SA DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG7: PRV-103 ROTOPLAS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG8: PRV-104 ROTOPLAS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Aug-2015

Fecha de aprobación: 03-Sep-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez