



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: PCV-101 AVICOLA
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE REEMPLAZAN ORINGS DE TEFLON DEL VÁSTAGO DEL OSCILADOR

TAG: PCV-108 MASECA
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN DIAFRAGMAS TAMPOCO ORINGS, SE REEMPLAZA LA PARTE SUPERIOR DEL FILTRO DEL EZR, DEBIDO A QUE SE PRESENTO FUGA EN LA ROSCA.

TAG: PCV-102 AVICOLA
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-109 PROTEINAS Y OLEICOS
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-105 BARCEL
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES DEL REGULADOR

TAG: PCV-110 PROTEINAS Y OLEICOS
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE APLICA MANTTO, NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-106 BARCEL
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES DEL REGULADOR

TAG: PCV-103 ROTOPLAS
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PRTES EN EL REGULADOR

TAG: PCV-107 MASECA
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE APLICA MANTENIMIENTO AL REGULADOR, NO SE REEMPLAZAN PARTES, NO PRESENTA SUCIEDAD,

TAG: PCV-104 ROTOPLAS
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES DEL REGULADOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12/09/2012 06:01:06p.m.
Fecha de aprobación: 29/10/2012 12:39:07p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares