



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-101 AVICOLA
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN INTERNOS

TAG: PCV-108 MASECA
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-102 AVICOLA
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN INTERNOS, LIMPIO

TAG: PCV-110 PROTEINAS Y OLEICOS
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SWE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-105 BARCEL
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PCV-109 PROTEÍNAS Y OLEICOS
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN INTERNOS, SE REALIZA PURGA LIMPIA

TAG: PCV-106 BARCEL
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES, INTERIOR LIMPIO

TAG: PCV-103 ROTOPLAS
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES, LIMPIO POR DENTRO

TAG: PCV-107 MASECA
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE REEMPLAZA DIAFRAGMA DEL EZR Y ORINGS

TAG: PCV-104 ROTOPLAS
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES, DIAFRAGMA DEL EZR MARCADO, NO AMERITA REEMPLAZO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/12/2012 11:31:25a.m.
Fecha de aprobación: 21/01/2013 10:06:42a.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares