



IGASAMEX

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Mar-2015 29-Feb-2016</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Victor Hugo Rosado Monroy</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>


Usuario: avicola

Modelo: mercer valve

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 41 psig

Observaciones: correcto




Usuario: barcel

Modelo: merrcer valve

Punto de ajuste en placa: 42 psig

Punto de ajuste encontrado: 42 psig

Observaciones: correcto




Usuario: maseca

Modelo: mercer valve

Punto de ajuste en placa: 60 psig

Punto de ajuste encontrado: 62 psig

Observaciones: correcto




Usuario: rotoplas

Modelo: mercer valve

Punto de ajuste en placa: 53 psig

Punto de ajuste encontrado: 48 psig

Observaciones: correcto



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01-Mar-2015

Fecha de aprobación: 19-Feb-2016

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez