**IGASAMEX** 

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## **REPORTE DE REPARACIONES**

SISTEMA:	Merigas Norte,	S.A. de C.V.	FECH	FECHA DE LA REPARACION: REV. 0	
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna		na	11/06/2012	
Ubicación:  EMR MASECA  Justificación (origen de la falla): FALLA DE AISLANTE ELECTRICO  Procedimiento empleado: SE REEMPLAZA POR UNO NUEVO  Descripción general: SE REEMPLAZA JUNTA MICARTA POR PRESENTAR CORTO EN LA EMR DE MASECA  Herramientas y equipos empleados: JUNTA MICARTA PARA BRIDAS 2" #300, LLAVES MIXTAS, MULTIMETRO DIGITAL Y CELDA					
OCITIA WILLOUGHAN A MOUNT AND DISTANCE TO LEDA					
Nombre de la empi	resa contratista:		NO AF	PLICA	
Observaciones: SE DETECTO DEBIDO A UN LEVANTAMIENTO DE POTENCIAL					
SE DETECTO DEDIDO A UN LEVANTAIVIENTO DE POTENCIAL					
Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	09/08/2012 04:37:	44p.m.
	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	02/10/2012 01:47:	32p.m.
			Elaborado por:	Hodin Alberto Escalar	ite Antuna
			Aprobado por:	Osvaldo Ugalde L	inares