



**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

Sistema: Merigas Norte, S.A. de C.V.	Periodo: 01-Mar-2014 al 31-Mar-2014	REV. 0
Fecha: 10-Apr-2015	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-1-206-000-S1-85
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: impacpro			Fecha Calibración: 19/03/2015	No. Serie: zel0503089			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas m3 / año	Perdidas pesos / año
1	interconexion	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	avicola	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	barcel	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
4	rotoplas	Lineas con Extremo Abierto	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
5	maseca	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Apr-2015
Fecha de aprobación: 20-Apr-2015
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez