



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO. COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Merigas Norte, S.A. de C.V.	Periodo: 01-Mar-2015 al 29-Feb-2016	REV. 0
Fecha: 07-Apr-2015	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-206-000-A1-9
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: impacpro		Fecha Calibración: 19/03/2015	No. Serie: zel0503089				
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	maseca	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	barcel	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	rotoplas	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
4	avicola	Lineas con Extremo Abierto	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
5	interconexion	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
<b>Perdidas Totales:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Apr-2015  
Fecha de aprobación: 08-Apr-2015  
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy  
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez