



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PRV-2 Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.  
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Buen estado.

**TAG:** PRV-1 Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V.  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Buen estado.

**TAG:** PRV-1 Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Buen estado.

**TAG:** PRV-1 Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. II  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Buen estado.

**TAG:** PRV-1 Cafinco, S.A. de C.V.  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Buen estado.

**TAG:** PRV-2 Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. II  
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Buen estado.

**TAG:** PRV-2 Cafinco, S.A. de C.V.  
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Buen estado.

**TAG:** PRV-2 Industrial Patrona, S.A. de C.V.  
 Punto de ajuste: 225 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Buen estado.

**TAG:** PRV-2 Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V.  
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Buen estado.

**TAG:** PRV-1 Industrial Patrona, S.A. de C.V.  
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Buen estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02/04/2013 04:15:26p.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:27:26p.m.  
**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo  
**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: Enero 2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG:** PRV-1 Punto de Interconexión, Km. 0.  
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado físico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Buen estado.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG:** PRV-2 Punto de Interconexión, Km. 0.  
 Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado físico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Buen estado.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02/04/2013 04:15:26p.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/04/2013 04:27:26p.m.  
**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo  
**Aprobado por:** Nefalí López