



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Feb-2014 03-May-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: **TRIMESTRAL** **RO-006**

TAG1: PRV-1 STADO DE EXPORTACION, S./
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUENAS CONDICIONES
 Observaciones: MODELO: 627

TAG5: PRV-1 FEINADORES MEXICANOS, SA
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUENAS CONDICIONES
 Observaciones: MODELO: 627 PLANTA I

TAG2: PRV-2 STADO DE EXPORTACION, S./
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUENAS CONDICIONES
 Observaciones: MODELO: 627

TAG6: PRV-2 FEINADORES MEXICANOS, SA
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUENAS CONDICIONES
 Observaciones: MODELO: 627 PLANTA I

TAG3: PRV-1 CAFINCO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUENAS CONDICIONES
 Observaciones: MODELO: 627

TAG7: PRV-1 FEINADORES MEXICANOS, SA
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUENAS CONDICIONES
 Observaciones: MODELO: 627 PLANTA II

TAG4: PRV-2 CAFINCO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUENAS CONDICIONES
 Observaciones: MODELO: 627

TAG8: PRV-2 FEINADORES MEXICANOS, SA
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUENAS CONDICIONES
 Observaciones: MODELO: 627 PLANTA II

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-May-2014
Fecha de aprobación: 20-May-2014
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Feb-2014 03-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PRV-1 INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUENAS CONDICIONES
 Observaciones: MODELO: 310

TAG10: PRV-2 INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C
 Punto de ajuste: 225 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUENAS CONDICIONES
 Observaciones: MODELO: 310

TAG11: PRV-1 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUENAS CONDICIONES
 Observaciones: MODELO: 310

TAG12: PRV-2 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUENAS CONDICIONES
 Observaciones: MODELO: 310

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-May-2014
Fecha de aprobación: 20-May-2014
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Neftalí López