



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2015 03-Aug-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PRV-1 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen estado.

Observaciones: OK

---



---

**TAG2:** PRV-2 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG3:** PRV-1 CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG4:** PRV-2 CAFE TOSTADO DE EXPORTACION, S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Aug-2015

**Fecha de aprobación:** 05-Aug-2015

**Elaborado por:** Juan Pablo Lara Manzo

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2015 03-Aug-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PRV-1 CAFINCO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG6:** PRV-2 CAFINCO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG7:** PRV-1 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Planta I

**TAG8:** PRV-2 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Planta I

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Aug-2015

Fecha de aprobación: 05-Aug-2015

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2015 03-Aug-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** PRV-1 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Planta II

**TAG10:** PRV-2 DESCAFEINADORES MEXICANOS, SA DE CV

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Planta II

**TAG11:** PRV-1 INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG12:** PRV-2 INDUSTRIAL PATRONA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 225 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Aug-2015

Fecha de aprobación: 05-Aug-2015

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez