IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	**CCL Container, S. A. de C. V.**	PERIODO:	**Abril 2012**	**REV. 0**
LLENADO POR:	**Elioenai Cruz Berruecos**	FRECUENCIA:	**MENSUAL**	**RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en

a) Cruces carreteros:

EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

b) Cruces de ferrocarril:

N/A

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNO AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO AL MOMENTO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO EXISTE

b) Cambio de vegetación:

NO EXISTE

8.- Comentarios adicionales:

21 POSTES DDV

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/04/2012 05:51:56p.m.

Fecha de aprobación: 23/09/2012 03:53:11p.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez