



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

|              |                               |             |                         |               |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | CCL Container, S. A. de C. V. | PERIODO:    | 25-Feb-2013 24-Mar-2013 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Elioenai Cruz Berruecos       | FRECUENCIA: | MENSUAL                 | <b>RO-002</b> |

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
21 DDV.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNO AL MOMENTO


**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNO AL MOMENTO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez