



| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| SISTEMA: | CCL Container, S. A. de C. V. | PERIODO: | Septiembre 2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Elioenai Cruz Berruecos | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: CCL CONTAINER

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Letreros | EN BUEN ESTADO |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | EN BUEN ESTADO |
| Bardas y puertas | EN BUEN ESTADO |
| Pintura de tubería | EN BUEN ESTADO |
| Paneles solares | 13.3 V |
| Soportería | EN BUEN ESTADO Y AISLADA |
| Manómetros | 4 |
| Área en general | LIMPIA Y ORDENADA |



Extintores:

| | |
|------------------|----------------|
| Estado físico | EN BUEN ESTADO |
| Nivel de presión | CORRECTO |
| Fecha de llenado | 21/05/2013 |
| Proximo llenado | 21/05/2014 |
| Observaciones: | |

Usuario: INTERCONEXION CCL CONTAINER

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------------|
| Letreros | EN BUEN ESTADO |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | N/A |
| Bardas y puertas | EN BUEN ESTADO |
| Pintura de tubería | EN BUEN ESTADO |
| Paneles solares | N/A |
| Soportería | EN BUEN ESTADO |
| Manómetros | 2 |
| Área en general | LIMPIA Y ORDENADA |



Extintores:

| | |
|------------------|----------------|
| Estado físico | EN BUEN ESTADO |
| Nivel de presión | CORRECTO |
| Fecha de llenado | 21/05/2013 |
| Proximo llenado | 21/05/2014 |
| Observaciones: | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 24/09/2013 05:21:19p.m.
Fecha de aprobación: 25/09/2013 10:06:32a.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez