



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Sep-2014 24-Dec-2014	REV. 0 RO-006
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	

TAG1: PCV-1-CCL CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI
Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: BUEN ESTADO
Observaciones: Linea 1 de Regulacion Marca: Fisher 627
Tamaño: 1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605085
No Colada: N/A

TAG2: PCV-2-CCL CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: Linea 2 de Regulacion Marca: Fisher 627
Tamaño: 1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605086
No Colada: N/A

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22-Sep-2015
Fecha de aprobación: 24-Sep-2015
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez