



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: Agosto 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Alejandro Campos Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: no existen

b) Cruces de ferrocarril: no existen

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
visibles y señalados

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 2
 b) Cantidad de placas faltantes: 3

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
0

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
2 excavaciones

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:

Se realizaron 2 excavaciones sobre el derecho de via en el km 4+743.21 para conectar el drenaje de vesinos de la colonia rencho nuevo, otra en km 8+00 y km 8+400 para conectar fibra optica de la empresa sanivex

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/08/2012 11:59:44a.m.
Fecha de aprobación: 03/09/2012 10:57:49a.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal