



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: no existen hundimientos ni daños en tubería

b) Cruces de ferrocarril: no existen hundimientos ni daños en tubería

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
visibles y señalados

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 2
 b) Cantidad de placas faltantes: 2

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen asentamientos

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen cruzamientos o excavaciones

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 12/10/2012 01:23:20p.m.
Fecha de aprobación: 12/10/2012 04:48:56p.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal