



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: Diciembre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Alejandro Campos Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: no existen hundimientos ni daños en tubería

b) Cruces de ferrocarril: no existen hundimientos ni daños en tubería

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
visibles y señalados

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 3

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen asentamientos ni construcciones

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen cruzamientos o excavaciones

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:

se encontraron tomoas de potencial dañadas y un poste tirado, las tomas de potencial ya fueron reparadas

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/01/2013 12:41:51p.m.

Fecha de aprobación: 31/01/2013 12:25:31p.m.

Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal