



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: Abril 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: señalizado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
señalizado y accesible

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 5
 b) Cantidad de placas faltantes: 10

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 2

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no existen asentamientos irregulares

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existen

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo: _____

b) Cambio de vegetación: _____

8.- Comentarios adicionales:
durante el recorridop so se encontraron alteraciones al DDV, faltan algunas placas y señalamientos,

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/06/2013 02:07:41p.m.
Fecha de aprobación: 14/06/2013 10:34:55a.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez