



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: Mayo 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: señalizados

b) Cruces de ferrocarril: señalizado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

señalizadas

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 5

b) Cantidad de placas faltantes: 10

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 2

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no existen

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: no

b) Cambio de vegetación: no

8.- Comentarios adicionales:

durante el periodo se realizan obras para la colocación de librabiento ferroviario, el cual cruzara la franja de desarrollo que aloja el ducto hacia honda, este no afectara al ducto por su profundidad

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/06/2013 02:13:47p.m.

Fecha de aprobación: 14/06/2013 10:35:34a.m.

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez