

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jun-2015 25-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
 En excelentes condiciones

c) Cruces de arroyos:
 En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:

En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 2 _____

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 15 _____

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 3 _____

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via,

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 03-Sep-2015 _____
Fecha de aprobación: _____ 05-Oct-2015 _____
Elaborado por: _____ Mateo Guapo Cerca _____
Aprobado por: _____ Hernán Arias Morales _____