



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Jan-2016 25-Feb-2016 REV. 0
LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: condiciones normales

b) Cruces de ferrocarril: en conservacion

c) Cruces de arroyos: N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

identificadas y con limpieza

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

recorridos sin excavaciones

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 07-Oct-2016
Fecha de aprobación: 27-Oct-2016
Elaborado por: Ismael de Santiago Martinez
Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez