

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Mar-2016 25-Apr-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Ismael de Santiago Martinez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: en buen estado

b) Cruces de ferrocarril: en buen estado

c) Cruces de arroyos: N/A.

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
identificadas

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
sin trabajos o sondeos sobre derecho de vía

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 10-Oct-2016  
**Fecha de aprobación:** 27-Oct-2016  
**Elaborado por:** Ismael de Santiago Martinez  
**Aprobado por:** Jorge Alberto Morales Martínez