



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Apr-2015 25-Jul-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Mateo Guapo Cerca FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** COVEMEX, SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-30  
 Proximo llenado 2016-06-30  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos En buenas condiciones  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-06-30  
 Proximo llenado 2016-06-30  
 Capacidad: 8  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 07-Sep-2015  
**Fecha de aprobación:** 05-Oct-2015  
**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca  
**Autorizado por:** Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Apr-2015	25-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** SANIVEX

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	NA
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2016-06-30
Capacidad:	8
Observaciones:	OK

**Usuario:** HONDA DE MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En buenas condiciones
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2016-06-30
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-Sep-2015  
**Fecha de aprobación:** 05-Oct-2015  
**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca  
**Autorizado por:** Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Apr-2015	25-Jul-2015	<b>REV. 0</b> <b>RO-003</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En buenas Condiciones
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-06-30
Proximo llenado	2016-06-30
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 05-Oct-2015

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Autorizado por:** Hernán Arias Morales