



SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: COVEMEX

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	1 EN BUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	11/01/2013
Proximo llenado	11/01/2014
Observaciones:	

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	2 ENBUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	11/01/2013
Proximo llenado	11/01/2014
Observaciones:	SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE AMPLIACION EN LA CASETA DE INTERCONEXION

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/02/2013 12:21:09p.m.
Fecha de aprobación: 05/02/2013 01:58:54p.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Campos Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: PROTEINOL

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	se observa corrosion en malla perimetral
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	1 EN BUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	11/01/2013
Proximo llenado	11/01/2014

Observaciones:
 se pinto tubería de malla perimetral para eliminar corrosion, ya esta muy detereorada en general malla perimetral

Usuario: SANIVEX

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	1 EN BUEN ESTADO
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	EN BUEN ESTADO Y LIMPIA



Extintores:

Estado físico	NO SE OBSERVA CORROSION
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	11/01/2013
Proximo llenado	11/01/2014

Observaciones:
 se cambiaron letreros dañados, se recargo extintor

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/02/2013 12:21:09p.m.
Fecha de aprobación: 05/02/2013 01:58:54p.m.
Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal