



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Apr-2013 25-Jul-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** COVEMEX

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	SEÑALIZADOS
Pararrayos	EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUENAS CONDICIONES
Bardas y puertas	EN BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	EN BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	EN BUENAS CONDICIONES
Soportería	EN BUENAS CONDICIONES
Manómetros	EN BUENAS CONDICIONES
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	RECARGA
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	Apr 19 2013 12:00AM
Proximo llenado	Apr 19 2015 12:00AM
Observaciones:	

**Usuario:** PROTEINOL

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	SEÑALIZADOS
Pararrayos	EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUENAS CONDICIONES
Bardas y puertas	EN BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	EN BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	EN BUENAS CONDICIONES
Soportería	EN BUENAS CONDICIONES
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	RECARGA
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	Apr 19 2013 12:00AM
Proximo llenado	Apr 19 2014 12:00AM
Observaciones:	

SE COLOCO CARRETE EN BYPASS PARA FILTRO COALECENTE 19 JUN.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:**

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:**

**Autorizado por:**

23-Jun-2014

Mateo Guapo Cerca

Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Apr-2013 25-Jul-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** SANIVEX

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	SEÑALIZADOS
Pararrayos	EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUENAS CONDICIONES
Bardas y puertas	EN BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	EN BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	EN BUENAS CONDICIONES
Soportería	EN BUENAS CONDICIONES
Manómetros	EN BUENAS CONDICIONES
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	RECARGA
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	Apr 19 2013 12:00AM
Proximo llenado	Apr 19 2014 12:00AM
Observaciones:	

**Usuario:** HONDA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	SEÑALIZADOS
Pararrayos	EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUENAS CONDICIONES
Bardas y puertas	EN BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	EN BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	EN BUENAS CONDICIONES
Soportería	EN BUENAS CONDICIONES
Manómetros	EN BUENAS CONDICIONES
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	RECARGA
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	Apr 19 2013 12:00AM
Proximo llenado	Apr 19 2014 12:00AM
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** 23-Jun-2014

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Autorizado por:** Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Apr-2013 25-Jul-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** INTERCONEXION

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	SEÑALIZADOS
Pararrayos	EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUENAS CONDICIONES
Bardas y puertas	EN BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	EN BUENAS CONDICIONES
Paneles solares	EN BUENAS CONDICIONES
Sopotería	EN BUENAS CONDICIONES
Manómetros	EN BUENAS CONDICIONES
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	RECARGA
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	Feb 6 2013 12:00AM
Proximo llenado	Feb 6 2014 12:00AM
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** 23-Jun-2014

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Autorizado por:** Hernán Arias Morales