



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Apr-2015 25-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1: PCV-0.01 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: OK

Observaciones: L1 1ER PASO EZR SN 20992191, PILOTO  
PRX120 7218036, MONITOR PRXAP125  
341340110

**TAG2: PCV-0.02 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L2 1ER PASO EZR SN 20992190, PILOTO  
PRX120 7218040, MONITOR PRXAP125  
341340108

**TAG3: PCV-0.03 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 390 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L1 2DO PASO EZR SN 20992188, PILOTO  
PRX120 341439710

**TAG4: PCV-0.04 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 390 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L2 2DO PASO EZR SN 20992189, PILOTO  
PRX120 34144416

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 05-Oct-2015

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Apr-2015 25-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PCV-4.01 HONDA DE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L1 EZR 2X1 SN 20979840, PILOTO PRX 120  
S/n 341439712

**TAG6:** PCV-4.02 HONDA DE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: L2 EZR 2X1 SN 20979839, PILOTO PRX 120  
S/n 341439719

**TAG7:** PCV-3.01 COVEMEX, SA DE CV

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR 627 s/N 20258553

**TAG8:** PCV-3.02 COVEMEX, SA DE CV

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: BYPASS 627 s/N 20258552

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 05-Oct-2015

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Apr-2015 25-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Mateo Guapo Cerca	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** PCV-2.01 SANIVEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR 627 S/N 627/142

**TAG10:** PCV-2.02 SANIVEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: EN BYPASS 627/142

**TAG11:** PCV-0.01 PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: DESPUES DE MEDIDOR EZR 2X1 S/N 17E97,  
PILOTO S/N 7214945

**TAG12:** PCV-0.02 PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: EN BYPASS EZR 2X1 S/N 17E97, PILOTO S/N  
7214939

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 05-Oct-2015

**Elaborado por:** Mateo Guapo Cerca

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales