



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Aug-2016 06-Sep-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En buen estado todos los cruces

b) Cruces de ferrocarril:

En buen estado los tres cruces

c) Cruces de arroyos:

En buen estado un cruce

2.- Estado de registro de válvulas:

0

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Recorridos diarios en Derecho de vía, registrado en bitácora de interconexión, chequeo de presión , Carga de calidad de gas día 8 de septiembre 2016, sincronización de relojs Equipos , prueba de sniff , condición de operación normal en periodo.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

29-Sep-2016

Fecha de aprobación:

21-Oct-2016

Elaborado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por:

Hernán Arias Morales