



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Sep-2014 06-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG1: PCV-01 INTERCONEXIÓN**  
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Regulador 1 a la entrada de la linea 1

**TAG2: PCV-02 INTERCONEXIÓN**  
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Regulador 2 a la entrada de la linea 2

**TAG3: PCV-03 INTERCONEXIÓN**  
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Regulador 3 a la salida de la linea 1

**TAG4: PCV-4 INTERCONEXIÓN**  
 Punto de ajuste: 87 psig Placa de datos: SI  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Regulador 4 a la salida de la linea 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Dec-2014  
**Fecha de aprobación:** 09-Dec-2014  
**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Sep-2014 06-Dec-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PCV-01 DART DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: En la linea de principal

---

---

---

**TAG6:** PCV-02 DART DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 23 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: En la linea de Bypass

---

---

---

**TAG7:** PCV-03 INMERMEK GALVANIZACION, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: En la linea de principal

---

---

---

**TAG8:** PCV-04 INMERMEK GALVANIZACION, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: En la linea de Bypass

---

---

---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Dec-2014

**Fecha de aprobación:** 09-Dec-2014

**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales