



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

**TAG:** PCV-05 DART

**Modelo:** EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Buen estado  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Correctos  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** NO

**Verificación de:**  
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
Punto de ajuste 26 psig  
Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno  
Observaciones: Operando adecuadamente



**TAG:** PCV-06 DART

**Modelo:** EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios En buen estado Resortes En buen estado  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Correctos  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** NO

**Verificación de:**  
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
Punto de ajuste 23 psig  
Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno  
Observaciones: Operando adecuadamente



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Dec-2014

**Fecha de aprobación:** 09-Dec-2014

**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

**TAG:** PCV-07 **INMERMEK**

**Modelo:** 627

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Buen estado  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Correctos  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** NO

**Verificación de:**  
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
Punto de ajuste 15 psig  
Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno  
Observaciones: Operando adecuadamente



**TAG:** PCV-08 **INMERMEK**


**Modelo:** 627

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios En buen estado Resortes En buen estado  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Correctos  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** NO

**Verificación de:**  
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
Punto de ajuste 15 psig  
Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno  
Observaciones: Operando adecuadamente



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Dec-2014

**Fecha de aprobación:** 09-Dec-2014

**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

**TAG:** PCV-01 INTERCONEXION

**Modelo:** EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios Buen estado Resortes Buen estado  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Correctos  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
Punto de ajuste 400 psig  
Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno  
Observaciones: Operando adecuadamente



**TAG:** PCV-02 INTERCONEXION

**Modelo:** EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios En buen estado Resortes En buen estado  
Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas Correctos  
Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** NO

**Verificación de:**  
Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
Punto de ajuste 400 psig  
Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno  
Observaciones: Operando adecuadamente



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Dec-2014

**Fecha de aprobación:** 09-Dec-2014

**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

**TAG:** PCV-03 **INTERCONEXION**

**Modelo:** EZR


**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios En buen estado Resortes En buen estado  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correcto  
 Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** NO

**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 95 psig  
 Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno

Observaciones: Operando adecuadamente



**TAG:** PCV-04 **INTERCONEXION**

**Modelo:** EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios En buen estado Resortes En buen estado  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Correcto  
 Resortes Ninguno

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** NO

**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente  
 Punto de ajuste 87 psig  
 Simulaciones de flujo Alto Arranque Bueno

Observaciones: Operando adecuadamente



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Dec-2014

**Fecha de aprobación:** 09-Dec-2014

**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales