



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: DART DE TIJUANA S. de R.L. de C.V.

Modelo: 95-70N13085

Punto de ajuste en placa: 36 psig

Punto de ajuste encontrado: 36 psig



Observaciones:  
Se verifico punto de ajuste y se encuentra 35.7 psi y esta operando adecuadamente

Usuario: INMERMEK GALVANIZACIÓN S.A. DE C.V.

Modelo: 91-Y3G5IV05O1T

Punto de ajuste en placa: 25 psig

Punto de ajuste encontrado: 25 psig



Observaciones:  
Se verifico punto de ajuste y se encuentra que abre en forma adecuada a 24.4 psi.

Usuario: INTERCONEXIÓN

Modelo: 91-68L11V1TV11

Punto de ajuste en placa: 110 psig

Punto de ajuste encontrado: 109 psig



Observaciones:  
Se verifico punto de ajuste y abre correctamente a 109.1 psi

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/12/2012 04:26:30p.m.

Fecha de aprobación: 11/01/2013 01:40:31p.m.

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales