



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT**

Sistema: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.

Periodo: 07-Dec-2014 al 06-Dec-2015

REV. 0

Ficha: RO-CP-04-244-000-A1-5

RO-CP-04

Fecha: 24-Nov-2015

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste: 125

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas: NINGUNA

Equipo Empleado en la Calibración

Marca: Dwyer

Modelo: DPGA-11

No.Serie: M23824

Fecha Calibración: 15-05-2015

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?

Estado de Mecanismo: Bueno

Piezas Reemplazadas: NINGUNA

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste: 75

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas: NINGUNA

Observaciones

OK



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24-Nov-2015

Fecha de aprobación: 27-Nov-2015

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Autorizado por: Hernán Arias Morales