



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	Periodo: 07-Dec-2014 al 06-Jun-2015	REV. 0
Fecha: 07-Sep-2015	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-1-244-000-M6-9
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: Bacharach	Fecha Calibración: 20-05-2015	No. Serie: KU1001
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio
	Concentración (ppm)	Grado
	Acción	Perdidas m3 / año
		pesos / año

Perdidas Totales: 0.00 0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015  
Fecha de aprobación: 05-Oct-2015  
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
Autorizado por: Hernán Arias Morales