



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS

Sistema: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.

Periodo: 07-Dec-2013 al 06-Mar-2014

REV. 0

Ficha: RO-FI-01-244-000-M3-13

RO-FI-01

Fecha: 27-Mar-2014

Tipo de Filtro: Coalesedor

Presión Diferencial (Plg H2O): 0.00

Condicion Internos: Buena

Cant. Aproximada de Condensados: 0.00

Cant. Aproximada de Partículas Solidas: 0.00

Descripción de la Falla: El filtro esta operando en excelentes condiciones, en la mirilla no se detectan retención de líquidos.

Acciones Correctivas:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-Mar-2014

Fecha de aprobación: 23-Jun-2014

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Autorizado por: Hernán Arias Morales