



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS

Sistema: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.
Estación: [244-000] - Interconexión
Cliente: INTERCONEXIÓN

Periodo: 07-Mar-2014 al 06-Jun-2014
Ficha: RO-FI-01-244-000-M3-14
Fecha: 04-Jun-2014

REV. 0
RO-FI-01

Tipo de Filtro: Coalesedor
Presión Diferencial (Plg H2O): 0.00
Condicion Internos: Buena
Cant. Aproximada de Condensados: 0.00
Cant. Aproximada de Partículas Solidas: 0.00
Descripción de la Falla: Filtro operando adecuadamente
Acciones Correctivas:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jun-2014
Fecha de aprobación: 23-Jun-2014
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Autorizado por: Hernán Arias Morales