



**REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR**

**IGASAMEX**

Sistema: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.

Periodo: 07-Dec-2013 al 06-Mar-2014

REV. 0

Fecha: 06-Apr-2014

Ficha: RO-OD-02-244-000-M3-13

RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastré o inyección)

Arrastre

Capacidad del tanque (gal)

54 Galones

**INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO**

Mecanismo de flotador	0
Empaque de indicador	<input checked="" type="checkbox"/>
Recubrimiento del odorizador	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta con protección catódica	<input type="checkbox"/>
Cuenta con aislación eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
Válvula dosificadora	1
Válvula de llenado	<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>
Controlador	<input checked="" type="checkbox"/>
Correcta posición de indicador de nivel	<input checked="" type="checkbox"/>
Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida	<input checked="" type="checkbox"/>
Describe actividades de mantenimiento realizadas	<input checked="" type="checkbox"/>
Piezas reemplazadas	<input checked="" type="checkbox"/>

**RECARGA**

Fecha de última recarga 18 - Septiembre - 2012

Cantidad de odorante agregado

**Describe actividades realizadas**

Desde que se realizó la recarga en el 2012 se encuentra cerrado completamente y no estamos oloriando debido a que el proveedor lo está haciendo.

**COMENTARIOS GENERALES**

Actualmente Sempra está oloriando, por esta razón tenemos las válvulas del tanque cerradas

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jun-2014

Fecha de aprobación: 23-Jun-2014

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Autorizado por: Hernán Arias Morales