



REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.

Periodo: 07-Mar-2014 al 06-Jun-2014

REV. 0

Fecha: 06-Apr-2014

Ficha: RO-OD-02-244-000-M3-14

RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion)

Arrastre

Capacidad del tanque (gal)

54 Galones

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mecanismo de flotador	0
Empaque de indicador	<input checked="" type="checkbox"/>
Recubrimiento del odorizador	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta con protección catódica	<input type="checkbox"/>
Cuenta con aislación eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
Válvula dosificadora	1
Válvula de llenado	<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba de inyección	<input type="checkbox"/>
Controlador	<input checked="" type="checkbox"/>
Correcta posición de inidcador de nivel	<input checked="" type="checkbox"/>
Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida	<input checked="" type="checkbox"/>
Describe actividades de mantenimiento realizadas	<input checked="" type="checkbox"/>
Piezas reemplazadas	<input type="checkbox"/>

RECARGA

Fecha de ultima recarga	18 - Septiembre - 2012
Cantidad de odorante agregado	<input checked="" type="checkbox"/>

Describe actividades realizadas

Desde que se realizo la recarga en el 2012 se encuentra cerrado completamente y no estamos olorizando debido a que el proveedor lo esta haciendo.

COMENTARIOS GENERALES

Debido a que el proveedor Sempra esta olorizando, mantenemos la válvula cerrada.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jun-2014

Fecha de aprobación: 23-Jun-2014

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Autorizado por: Hernán Arias Morales