



DETECCIÓN DE FUGAS

Fecha de monitoreo; 4 Julio de 2015

Sistema; PARQUE OPCION

Ubicación; SISTEMA


Detector; ExTec PM4

No. de Serie; 6011022224

Realizo; ELIOENAI CRUZ BERRUECOS

Verifico; Carlos Carranza Gutiérrez

| TAG | COMPONENTE | Tamaño nominal (") | Presión nominal (Lbs/in2) | Concentración | | Clasificación de Fugas | | % Vol |
|-----|------------|--------------------|---------------------------|---------------|--|------------------------|------------------------------|-------|
| | | | | Real (ppm) | | Grado | Vencimiento de la reparación | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Observaciones ; NO SE ENCONTRO FUGA ALGUNA.



DETECCIÓN DE FUGAS

Fecha de monitoreo; 4 Julio de 2015
 Sistema; PARQUE OPCION
 Ubicación; FLEX&GATE
 Realizo; ELIOENAI CRUZ BERRUECOS

Detector; ExTec PM4
 No. de Serie; 6011022224
 Verifico; Carlos Carranza Gutiérrez

| TAG | COMPONENTE | Tamaño nominal (") | Presión nominal (Lbs/in2) | Concentración | Clasificación de Fugas | | % Vol |
|-----|------------|--------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|-------|
| | | | | Real (ppm) | Grado | Vencimiento de la reparación | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Observaciones ; NO SE ENCONTRO FUGA ALGUNA.
