



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Feb-2014 04-Mar-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:  
N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

CRUCE DE SERVICIOS ELÉCTRICO CERCA DE PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUAL.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21-Jan-2015

**Fecha de aprobación:** 03-Mar-2015

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez