



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Oct-2014 04-Jan-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioena Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** FLEX-N-GATE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-02-05  
 Proximo llenado 2015-02-05  
 Capacidad: 9  
 Observaciones: OK

**Usuario:** SPRAY-TEK MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-02-05  
 Proximo llenado 2015-02-05  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 03-Mar-2015

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:** Elioena Cruz Berruecos

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Oct-2014 04-Jan-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** TOSTIRICAS NIETO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-02-05  
 Proximo llenado 2015-02-05  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** FERRERO DE MÉXICO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-02-05  
 Proximo llenado 2015-02-05  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 03-Mar-2015

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**


**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

|              |  |             |             |             |               |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| SISTEMA:     | Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. | PERIODO:    | 05-Oct-2014 | 04-Jan-2015 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Elioenai Cruz Berruecos                | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL  |             | <b>RO-003</b> |

**Usuario:** GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros           | En Buen Estado        |
| Pararrayos         | N/A                   |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas   | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares    | En Buenas Condiciones |
| Soportería         | En Buenas Condiciones |
| Manómetros         | En Buenas Condiciones |
| Área en general    | limpia y despejada    |



**Extintores:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Estado físico    | Recargado  |
| Nivel de presión | normal     |
| Fecha de llenado | 2014-02-05 |
| Proximo llenado  | 2015-02-05 |
| Capacidad:       | 6          |
| Observaciones:   | OK         |

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros           | En Buen Estado        |
| Pararrayos         | En buen estado        |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas   | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares    | En Buenas Condiciones |
| Soportería         | En Buenas Condiciones |
| Manómetros         | En Buenas Condiciones |
| Área en general    | limpia y despejada    |



**Extintores:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Estado físico    | Recargado  |
| Nivel de presión | normal     |
| Fecha de llenado | 2014-02-05 |
| Proximo llenado  | 2015-02-05 |
| Capacidad:       | 0          |
| Observaciones:   | OK         |

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 03-Mar-2015

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

|              |  |             |                         |               |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. | PERIODO:    | 05-Oct-2014 04-Jan-2015 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Elioenai Cruz Berruecos                | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL              | <b>RO-003</b> |

**Usuario:** CASETA BAJA

**Revisión de instalaciones:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros           | En Buen Estado        |
| Pararrayos         | N/A                   |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas   | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares    | N/A                   |
| Sopotería          | En Buenas Condiciones |
| Manómetros         | En Buenas Condiciones |
| Área en general    | limpia y despejada    |



**Extintores:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Estado físico    | Recargado  |
| Nivel de presión | normal     |
| Fecha de llenado | 2014-02-05 |
| Proximo llenado  | 2015-02-05 |
| Capacidad:       | 6          |
| Observaciones:   | OK         |

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 03-Mar-2015

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez