



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Jan-2015	04-Apr-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** FLEX-N-GATE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-02-05
Proximo llenado	2016-02-05
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

**Usuario:** SPRAY-TEK MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-02-05
Proximo llenado	2016-02-05
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Dec-2015

**Fecha de aprobación:** 21-Dec-2015

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Jan-2015	04-Apr-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** TOSTIRICAS NIETO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-02-05  
 Proximo llenado 2016-02-05  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** FERRERO DE MÉXICO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-02-05  
 Proximo llenado 2016-02-05  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Dec-2015  
**Fecha de aprobación:** 21-Dec-2015  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Jan-2015 04-Apr-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-02-05  
 Proximo llenado 2016-02-05  
 Capacidad: 6  
 Observaciones:  
 OK

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos En buen estado  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-02-05  
 Proximo llenado 2016-02-05  
 Capacidad: 6  
 Observaciones:  
 Dos extintores

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Dec-2015  
**Fecha de aprobación:** 21-Dec-2015  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Jan-2015 04-Apr-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** CASETA BAJA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares N/A  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-02-05  
 Proximo llenado 2016-02-05  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** Extrusiones Metalicas S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-02-05  
 Proximo llenado 2015-02-05  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Dec-2015  
**Fecha de aprobación:** 21-Dec-2015  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez