



SISTEMA: Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V. PERIODO: Enero 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

**Usuario:** CASETA DE BAJA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	N/A
Sopotería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	5
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	01/02/2013
Proximo llenado	01/02/2014
Observaciones:	

**Usuario:** FLEX&GATE

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Sopotería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	4
Área en general	LIMPIA Y EN BUEN ESTADO



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	01/02/2012
Proximo llenado	01/02/2013
Observaciones:	16.5 V

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 15/01/2013 05:11:19p.m.  
**Fecha de aprobación:** 22/01/2013 03:13:36p.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.	PERIODO:	Enero 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** INTERCONEXION

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	2 EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	6
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	02/01/2013
Proximo llenado	02/01/2014
Observaciones:	17.1 V

**Usuario:** SPRAYTEK

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Soportería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	5
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	01/02/2013
Proximo llenado	01/02/2014
Observaciones:	16.3 V

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 15/01/2013 05:11:19p.m.  
**Fecha de aprobación:** 22/01/2013 03:13:36p.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.	PERIODO:	Enero 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** TOSTIRICAS

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIOS
Sopotería	EN BUEN ESTADO Y AISLADA
Manómetros	4
Área en general	LIMPIA Y ORDENADA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	01/01/2012
Proximo llenado	01/02/2014
Observaciones:	16.4 V

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 15/01/2013 05:11:19p.m.  
**Fecha de aprobación:** 22/01/2013 03:13:36p.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez