



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Apr-2014 04-Jul-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PCV-01-FG FLEX-N-GATE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: si
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
 Estado fisico: OK
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR.15655326,2

TAG2: PCV-02-FG FLEX-N-GATE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: OK
 Estado fisico: OK
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,EZR.15655326,2

TAG3: PCV-01-TR TOSTIRICAS NIETO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
 Estado fisico: OK
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR.19867724,2x1

TAG4: PCV-02-TR TOSTIRICAS NIETO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
 Estado fisico: OK
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,EZR.19867725,2x1

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2015
 Fecha de aprobación: 26-Feb-2015
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Apr-2014 04-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PCV-01-ST SPRAY-TEK MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR.19867726,2x1

TAG6: PCV-02-ST SPRAY-TEK MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,EZR.19867727,2x1

TAG7: PCV-01-FR FERRERO DE MÉXICO

Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,99 HP.20798511,SIZE 2 IN, 1 1/8

TAG8: PCV-02-FR FERRERO DE MÉXICO

Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,99 HP.20798510,SIZE 2 IN, 1 1/8

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2015

Fecha de aprobación: 26-Feb-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Apr-2014 04-Jul-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG9: PCV-01-GL GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
 Estado fisico: OK
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,627
15-40 PSI 3/8

TAG10: PCV-02-GL GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
 Estado fisico: OK
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,627
15-40 PSI 3/8

TAG11: PCV-01-CB CASETA BAJA
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
 Estado fisico: OK
 Observaciones: línea No. 1 de regulación EZR No. Ser:
18529878,2

TAG12: PCV-02-CB CASETA BAJA
 Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
 Estado fisico: OK
 Observaciones: línea No. 2 de regulación EZR No. Ser: 46978,2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2015
Fecha de aprobación: 26-Feb-2015
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Apr-2014 04-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG13: PCV-01 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: línea No 1 primer paso EZR No.Ser. 15655321.2

TAG14: PCV-02 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: línea No 1 Segundo paso EZR No.Ser. 15655324.2

TAG15: PCV-03 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: línea No 2 Primer paso EZR No.Ser. 15655322.2

TAG16: PCV-04 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: línea No 2 Segundo paso EZR No.Ser. 15655323.2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2015

Fecha de aprobación: 26-Feb-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez