



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Oct-2014 04-Jan-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PCV-01-FG FLEX-N-GATE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: ok
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: ok
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR.15655326,2"60%PRX 120 20
psi

TAG2: PCV-02-FG FLEX-N-GATE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
 Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: ok
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: ok
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,EZR.15655326,2"60%PRX 120

TAG3: PCV-01-TR TOSTIRICAS NIETO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: ok
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: ok
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR.19867724,2x1"100%PRX 120

TAG4: PCV-02-TR TOSTIRICAS NIETO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: ok
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: ok
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,EZR.19867725,2x1"100%PRX 120

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2015
 Fecha de aprobación: 26-Feb-2015
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Oct-2014 04-Jan-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PCV-01-ST SPRAY-TEK MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: ok

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: ok

Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación, FZR.19867726, 2x1"30%PRX 120

TAG6: PCV-02-ST SPRAY-TEK MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: ok

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: ok

Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación, FZR.19867727, 2x1"30%PRX 120

TAG7: PCV-01-FR FERRERO DE MÉXICO

Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: ok

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: ok

Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación, 99 HP.20798511, SIZE 2 IN, 1 1/8" 58 psi

TAG8: PCV-02-FR FERRERO DE MÉXICO

Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: ok

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: ok

Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación, 99 HP.20798510, SIZE 2 IN, 1 1/8"

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2015

Fecha de aprobación: 26-Feb-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Oct-2014 04-Jan-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PCV-01-GL GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: ok
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: ok
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,627
15-40 PSI 3/8" SER: R000139384

TAG10: PCV-02-GL GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: ok
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: ok
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,627
15-40 PSI 3/8" SER: R000139385

TAG11: PCV-01 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: ok
 Problemas de control: si Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: ok
 Observaciones: línea No 1 primer paso EZR No.Ser.
15655321,2"30% PRX 450

TAG12: PCV-02 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: ok
 Problemas de control: si Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: ok
 Observaciones: línea No 1 Segundo paso EZR No.Ser.
15655324,2"30% PRX 450

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2015
Fecha de aprobación: 26-Feb-2015
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Oct-2014 04-Jan-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG13: PCV-03 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: ok
 Problemas de control: si Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: ok
 Observaciones: línea No 2 Primer paso EZR No.Ser.
15655322,2"30% PRX 300

TAG14: PCV-04 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: ok
 Problemas de control: si Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: ok
 Observaciones: línea No 2 Segundo paso EZR No.Ser.
15655323,2" 30% PRX 300

TAG15: PCV-01-CB CASETA BAJA
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: ok
 Problemas de control: si Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: ok
 Observaciones: línea No. 1 de regulación EZR No. Ser:
18529878,2"30% PRX 120

TAG16: PCV-02-CB CASETA BAJA
 Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: ok
 Problemas de control: si Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: ok
 Observaciones: línea No. 2 de regulación EZR No. Ser:
46978,2"30% PRX 120

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2015
 Fecha de aprobación: 26-Feb-2015
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez