



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Jan-2015 04-Apr-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PCV-01-FG</b>	Cliente:	<b>FLEX-N-GATE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	20 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ok
Estado fisico:	ok		
Observaciones:	línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR.15655326,2		

<b>TAG2:</b>	<b>PCV-02-FG</b>	Cliente:	<b>FLEX-N-GATE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	17 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 sdo Paso de regulación,EZR.15655326,2		

<b>TAG3:</b>	<b>PCV-01-TR</b>	Cliente:	<b>TOSTIRICAS NIETO, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR.19867724,2x1		

<b>TAG4:</b>	<b>PCV-02-TR</b>	Cliente:	<b>TOSTIRICAS NIETO, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 sdo Paso de regulación,EZR.19867724,2x1		

<b>TAG5:</b>	<b>PCV-01-ST</b>	Cliente:	<b>SPRAY-TEK MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 1 Primer Paso de regulación,EZR.19867726,2x1		

<b>TAG6:</b>	<b>PCV-01-ST</b>	Cliente:	<b>SPRAY-TEK MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 sdo Paso de regulación,EZR.19867726,2x1		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26-Feb-2016

**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Jan-2015 04-Apr-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG7:</b>	<b>PCV-01-FR</b>	Cliente:	<b>FERRERO DE MÉXICO</b>
Punto de ajuste:	58 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 1 Primer Paso de regulación,99 HP.20798511,SIZE 2 IN, 1 1/8		

<b>TAG8:</b>	<b>PCV-02-FR</b>	Cliente:	<b>FERRERO DE MÉXICO</b>
Punto de ajuste:	58 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 Segundo Paso de regulación,99 HP.20798510,SIZE 2 IN, 1 1/8		

<b>TAG9:</b>	<b>PCV-01-GL</b>	Cliente:	<b>GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 1 Primer Paso de regulación,627 15-40 PSI 3/8		

<b>TAG10:</b>	<b>PCV-02-GL</b>	Cliente:	<b>GUALA CLOSURES MEXICO SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 Segundo Paso de regulación,627 15-40 PSI 3/8		

<b>TAG11:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	450 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No 1 primer paso EZR No.Ser. 15655321,2		

<b>TAG12:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	450 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No 1 Segundo paso EZR No.Ser. 15655324,2		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26-Feb-2016

**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Jan-2015 04-Apr-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG13:</b>	<b>PCV-03</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No 2 Primer paso EZR No.Ser. 15655322,2		

<b>TAG14:</b>	<b>PCV-04</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	290 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No 2 Segundo paso EZR No.Ser. 15655323,2		

<b>TAG15:</b>	<b>PCV-01-CB</b>	Cliente:	<b>CASETA BAJA</b>
Punto de ajuste:	90 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 1 de regulación EZR No. Ser: 18529878,2		

<b>TAG16:</b>	<b>PCV-02-CB</b>	Cliente:	<b>CASETA BAJA</b>
Punto de ajuste:	85 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 de regulación EZR No. Ser: 46978,2		

<b>TAG17:</b>	<b>PCV-01-EX</b>	Cliente:	<b>Extrusiones Metálicas,S.A. de C.V.</b>
Punto de ajuste:	57 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 1 de regulación EZR 2X1 No. Ser: L1:R00348811		

<b>TAG18:</b>	<b>PCV-02-EX</b>	Cliente:	<b>Extrusiones Metálicas,S.A. de C.V.</b>
Punto de ajuste:	57 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	línea No. 2 de regulación EZR 2X1 No. Ser: L2:R00348812		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26-Feb-2016

**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez