



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PCV-01-CB CASETA DE BAJA  
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 1 de regulación EZR No. Ser:  
18529878,2"30% PRX 120

**TAG:** PCV-02-FG Flex & Gates, S. de R.L. de C.V.  
 Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de  
regulación,EZR.15655326,2"60%PRX 120

**TAG:** PCV-02-CB CASETA DE BAJA  
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 2 de regulación EZR No. Ser:  
46978,2"30% PRX 120

**TAG:** PCV-01 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No 1 primer paso EZR No.Ser.  
15655321,2"30% PRX 450

**TAG:** PCV-01-FR FERRERO de MEXICO S.A de C.V.  
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,99  
HP 20798511,SIZE 2 IN, 1 1/8"

**TAG:** PCV-02 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No 1 Segundo paso EZR No.Ser.  
15655324,2"30% PRX 450

**TAG:** PCV-02-FR FERRERO de MEXICO S.A de C.V.  
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,99  
HP 20798510,SIZE 2 IN, 1 1/8"

**TAG:** PCV-03 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No 2 Primer paso EZR No.Ser.  
15655322,2"30% PRX 300

**TAG:** PCV-01-FG Flex & Gates, S. de R.L. de C.V.  
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de  
regulación,EZR.15655326,2"60%PRX 120

**TAG:** PCV-04 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No 2 Segundo paso EZR No.Ser. 15655323,2"  
30% PRX 300

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 29/04/2013 03:57:13p.m.  
**Fecha de aprobación:** 05/07/2013 07:12:03p.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PCV-02-ST Spray Tek Mexicana, S. de R.L. de C.V.  
 Punto de ajuste: 3 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de  
regulación,EZR 19867727,2x1"30%PRX 120

**TAG:** PCV-01-ST Spray Tek Mexicana, S. de R.L. de C.V.  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de  
regulación,EZR 19867726,2x1"30%PRX 120

**TAG:** PCV-01-TR Tostiricas Nieto, S.A. De C.V.  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de  
regulación,EZR 19867724,2x1"100%PRX 120

**TAG:** PCV-02-TR Tostiricas Nieto, S.A. De C.V.  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de  
regulación,EZR 19867725,2x1"100%PRX 120

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 29/04/2013 03:57:13p.m.  
**Fecha de aprobación:** 05/07/2013 07:12:03p.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez