



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

Equipo empleado: FLUKE 87 V  
 Fecha de calibración: 21/06/2013  
 Certificado de calibración: 27457

**PERFIL DE POTENCIAL**

Numero: 1  
 Ubicación: ANTES DE ENTRAR A LA INTERCONEXION  
 VCC-CSE (volts): -1.20  
 VCA-CSE (volts): 74.00  
 Observaciones: 0 + 020.50




Numero: 2  
 Ubicación: SALIENDO DE LA INTERCONEXION  
 VCC-CSE (volts): -1.17  
 VCA-CSE (volts): 84.00  
 Observaciones: 0 + 033.40



Numero: 3  
 Ubicación: ANTES DE CRUZAR LA CARRETERA  
 VCC-CSE (volts): -1.27  
 VCA-CSE (volts): 84.00  
 Observaciones: 0 + 837.30



Numero: 4  
 Ubicación: ANTES DE ENTRAR AL PARQUE INDUSTRIAL  
 VCC-CSE (volts): 0.00  
 VCA-CSE (volts): 74.00  
 Observaciones: 1 + 125.70



Numero: 5  
 Ubicación: TOSTIRICAS  
 VCC-CSE (volts): -1.61  
 VCA-CSE (volts): 13.00  
 Observaciones:



Numero: 6  
 Ubicación: SPRAYTEK  
 VCC-CSE (volts): -1.60  
 VCA-CSE (volts): 117.00  
 Observaciones:



Numero: 7  
 Ubicación: FERRERO  
 VCC-CSE (volts): -1.59  
 VCA-CSE (volts): 117.00  
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/07/2013 02:30:15p.m.  
 Fecha de aprobación: 10/12/2013 11:45:06a.m.  
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	<b>RO-007</b>

**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
CASETA DE BAJA	Aisla bien	No aisla correctamente	N/A YA NO ES DE ACERO
FERRERO de MEXICO S.A de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	N/A NO ES DE ACERO
Flex & Gates, S. de R.L. de C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	N/A NO ES DE ACERO
INTERCONEXION (CERO)	Aisla bien	Aisla bien	TUBO DE ACERO 8" HASTA CASETA DE BAJA
Spray Tek Mexicana, S. de R.L. de C.V	Aisla bien	No aisla correctamente	N/A NO ES DE ACERO
Tostiricas Nieto, S.A. De C.V.	Aisla bien	No aisla correctamente	N/A NO ES DE ACERO

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	<u>30/07/2013 02:30:15p.m.</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<u>10/12/2013 11:45:06a.m.</u>
			<b>Elaborado por:</b>	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>
			<b>Aprobado por:</b>	<u>Carlos Carranza Gutierrez</u>