



**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Jul-2013 04-Jan-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: FLUKE 87 V  
 Fecha de calibración: 21/06/2013 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: 27457

**PERFIL DE POTENCIAL**

**Numero:** 1  
**Ubicación:** ANTES DE ENTRAR A LA INTERCONEXION  
 VCC-CSE (volts): -1.14  
 VCA-CSE (volts): 10.60  
 Observaciones: 0+020.50

imagen no disponible  
 \mex\Sentacio G264S  
 \Evidencia\G264S  
 AB2011-SPC-120  
 14\_1\_img.jpg

**Numero:** 2  
**Ubicación:** SALIENDO DE LA INTERCONEXION  
 VCC-CSE (volts): -1.01  
 VCA-CSE (volts): 8.06  
 Observaciones: KM 0+033.40

imagen no disponible  
 \mex\Sentacio G264S  
 \Evidencia\G264S  
 AB2011-SPC-120  
 14\_2\_img.jpg

**Numero:** 3  
**Ubicación:** ANTES DE CRUZAR LA CARRETERA  
 VCC-CSE (volts): -1.09  
 VCA-CSE (volts): 137.30  
 Observaciones: 0+837.30

imagen no disponible  
 \mex\Sentacio G264S  
 \Evidencia\G264S  
 AB2011-SPC-120  
 14\_3\_img.jpg

**Numero:** 4  
**Ubicación:** ANTES DE ENTRAR AL PARQUE OPCION  
 VCC-CSE (volts): -1.09  
 VCA-CSE (volts): 139.94  
 Observaciones: 1+125.70

imagen no disponible  
 \mex\Sentacio G264S  
 \Evidencia\G264S  
 AB2011-SPC-120  
 14\_4\_img.jpg

**Numero:** 5  
**Ubicación:** TOSTIRICAS  
 VCC-CSE (volts): -1.60  
 VCA-CSE (volts): 1.70  
 Observaciones:

imagen no disponible  
 \mex\Sentacio G264S  
 \Evidencia\G264S  
 AB2011-SPC-120  
 14\_5\_img.jpg

**Numero:** 6  
**Ubicación:** SPRAYTEK  
 VCC-CSE (volts): -1.35  
 VCA-CSE (volts): 1.50  
 Observaciones:

imagen no disponible  
 \mex\Sentacio G264S  
 \Evidencia\G264S  
 AB2011-SPC-120  
 14\_6\_img.jpg

**Numero:** 7  
**Ubicación:** FERRERO  
 VCC-CSE (volts): -1.55  
 VCA-CSE (volts): 3.50  
 Observaciones:

imagen no disponible  
 \mex\Sentacio G264S  
 \Evidencia\G264S  
 AB2011-SPC-120  
 14\_7\_img.jpg

**Numero:** 8  
**Ubicación:** GUALA  
 VCC-CSE (volts): -1.66  
 VCA-CSE (volts): 0.90  
 Observaciones:

imagen no disponible  
 \mex\Sentacio G264S  
 \Evidencia\G264S  
 AB2011-SPC-120  
 14\_8\_img.jpg

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_  
**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Jul-2013 04-Jan-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>

**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
CASETA DE BAJA	Aisla bien	No aisla correctamente	N/A EL TUBO ES DE POLIETILENO
FERRERO	Aisla bien	No aisla correctamente	N/A EL TUBO ES DE POLIETILENO
FLEX&GATE	Aisla bien	No aisla correctamente	N/A ES POLIETILENO
GUALA	Aisla bien	No aisla correctamente	N/A EL TUBO ES DE POLIETILENO
INTERCONEXION	Aisla bien	Aisla bien	TUBO DE ACERO DE 8" HASTA CASETA DE BAJA
SPARYTEK	Aisla bien	No aisla correctamente	N/A EL TUBO ES DE POLIETILENO
TOSTIRICAS	Aisla bien	No aisla correctamente	N/A EL TUBO ES DE POLIETILENO

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	_____
			<b>Fecha de aprobación:</b>
			_____
			<b>Elaborado por:</b>
			Elioenai Cruz Berruecos
			<b>Aprobado por:</b>
			Carlos Carranza Gutierrez