



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>05-Jan-2012 04-Jan-2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: CASETA DE BAJA

Modelo: Mercer

imagen no disponible

Punto de ajuste en placa: 105 psig

Punto de ajuste encontrado: 104 psig

Observaciones:

MOD: 957OP1107S

Usuario: FLEX&GATE

Modelo: Mercer

imagen no disponible

Punto de ajuste en placa: 26 psig

Punto de ajuste encontrado: 24 psig

Observaciones:

MOD: 9562L1108S

Usuario: INTERCONEXION

Modelo: MERCER

imagen no disponible

Punto de ajuste en placa: 450 psig

Punto de ajuste encontrado: 449 psig

Observaciones:

PN:955211075. SER: 90882. CAP: 2263

Usuario: SPRAYTEK

Modelo: Mercer

imagen no disponible

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 38 psig

Observaciones:

MOD: 91-34h51v74u1t

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Jan-2012

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>05-Jan-2012 04-Jan-2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: TOSTIRICAS

Modelo: MERCER

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 37 psig

Observaciones:

MOD: 91-51j11v76u1t

imagen no disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 05-Jan-2012

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez