



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Industrializadora Oleofinos, S.A de C.V. PERIODO: 28-Mar-2014 27-Apr-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: correctos

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: N/A

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: SI

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: SI

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

8.- Comentarios adicionales:  
PERSONAL DE CONTRATISTA DE IGASAMEX SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE INTERCONEXION PARA BACHOCO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jun-2014  
Fecha de aprobación: 05-Jun-2014  
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez  
Aprobado por: Neftalí López